

பர்லியார் பஞ்சாயத்து - அடிப்படை ஆய்வு தர பகுப்பாய்வு

About the Panchayat

Burliyar Village Panchayat is located in Coonoor Taluk of the Nilgiris District. It is surrounded by Panchayat in, etc. The Panchayat has undulating topography with an altitude range from ... m to ... m. The population of the Panchayat as per the 2011 census was with women and Men.

கணக்கெடுக்கப்பட்ட ஆய் வின் சுருக்கம்

பெட்டி 1.1: கணக்கெடுக்கப்பட்ட ஆய் வின் சுருக்கம்


வ.எண்	பொருள்	எண்ணிக்கை
1	மொத்த கிராமங்களின் எண்ணிக்கை	25
2	ஆய்வு செய்யப்பட்ட கிராமங்கள்	25
3	மொத்த வீடுகளின் எண்ணிக்கை	822
4	ஆய்வு செய்யப்பட்ட வீடுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்ட வீடுகள் சதவீதத்தில்	256 33%
5	வீட்டில் மழை நீர் சேகரிக்கும் வீடுகள்	47 18%
6	வீட்டில் நீர் சேமிக்கும் திறன் விட்டரில்	168
7	1000லிட்டர் நீர் சேமிக்கும் திறன் கொண்ட வீடுகள் சதவீதத்தில்	98%
8	500லிட்டர் நீர் சேமிக்கும் திறன் கொண்ட வீடுகள் சதவீதத்தில்	95%
9	250லிட்டர் நீர் சேமிக்கும் திறன் கொண்ட வீடுகள் சதவீதத்தில்	89%
10	சுமாராக அதிகளவு நீர் பயன்படுத்தும் குடும்பம் (ஒரு நாளுக்கு) விட்டரில்	541
11	ஊற்றுநீர் மட்டும் விநியோகம் செய்யப்படும் வீடுகளின் எண்ணிக்கை	
12	ஊற்றுநீர் மற்றும் கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்யப்படும் வீடுகளின் எண்ணிக்கை	
13	திறந்தவெளியில் மலம் கழிக்கும் வீடுகள் சதவீதத்தில்	44%
14	திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதை அறிவித்த(அறிக்கை) வீடுகள் திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதை அறிவித்த(அறிக்கை) வீடுகள் சதவீதத்தில்	20 80%
15	பொது கழிப்பிடங்கள் உள்ள மொத்த வீடுகள்	9
16	பொது கழிப்பிடங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளதாக அறிவித்த வீடுகளின் எண்ணிக்கை	8
17	வீட்டு வாசலில் குப்பைகள் சேகரிக்கப்படுகிறது என அறிவித்த	5

	வீடுகளின் எண்ணிக்கை	
18	குப்பை தொட்டிகள் வைக்க(அமைக்க)ப்பட்டுள்ளது என அறிவித்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை	7
19	தண்ணீர் விலை கொடுத்து வாங்குவதாக அறிவித்த வீடுகள் சதவீதத்தில்	0
20	நீர் மூலம் நோய்கள் பரவுவதாக அறிவித்த குடும்பங்கள் சதவீதத்தில்	0

மூலம்: அடிப்படை தகவல் கணக்கெடுப்பின் ஆய்வு, கீஸ்டோன் 2016

நீர் பயன்பாடு முறை

பல்வேறு பயன்பாட்டிற்கு நீரை பகிர்ந்துகொள்ளுதல் சராசரியாக பர்லியார் பஞ்சாயத்தில் குடிநீர், குளிக்க, கழிப்பறை, சலவை, சுத்தம் மற்றவை



தண்ணீர் விநியோகம் நிலைமை

பெட்டி 1.2: குடியிருப்பு புகளின் தண்ணீர் விநியோகம் நிலைமை

வ.எண்	கிராமங்களின் பெயர்	ஆதாரங்கள்	ஆதார வகை	விநியோகம்	ஆய்வுகளில் பிரச்சனைகள் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டவை
941	கோடமலை	காங்காடு Paruvalla Kaliammal	ஊற்று ஊற்று கிணறு	Sufficient supply throughout the year.	Kaangaadu spring has less flow in Summer.
942	மக்கள் காலனி	Anjaankal Guerency	ஊற்று ஓடை	Supply once in 2-3 days.	
943	மரப்பாலம்	Mallaloor	ஓடை	Sufficient supply throughout the year.	

வ.எண்	கிராமங்களின் பெயர்	ஆதாரங்கள்	ஆதார வகை	விநியோகம்	ஆய்வுகளில் பிரச்சனைகள் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டவை
944	டேன்டி	கோடமலை Guerency Anjaankal	ஓடை ஓடை ஊற்று	Supply once in two days. Stream water used for bathing and washing by some families.	Spring water supply is less in summer. Stream water is not clean.
945	கோடமலை ஒசஹட்டி	Kaliammal Bellattimattam road side	கிணறு கிணறு	Sufficient throughout the year.	
946	காபிகாடு	Annaikadu 7 No kaadu Kodamalai annaikadu Bellattimattam annaikadu Kodamalai godal	ஊற்று ஊற்று ஊற்று ஊற்று ஊற்று	Sufficient throughout the year.	Water supply is less when wild animals damage the pipelines.
947	வடுகண் தோட்டம்	Vanna Kawai godal	ஓடை	Less water during summer	Less water during summer
948	முத்திரி எஸ்டேட்	NC Land Between 4 & 5 Marappaalam 1 No	ஊற்று ஊற்று ஊற்று ஊற்று	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
949	கீழ் ஆடர்லி	Raasiparai Godal	ஊற்று	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
950	அய்யப்பன் நகர்	Kodamalai	ஓடை	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
951	கரன்சி பஜார்	Anaikkaadu	ஓடை	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
952	ஆடர்லி எஸ்டேட்	Durai Tank	கிணறு	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
953	புதுக்காடு	Singara Estate Jayaraman Godal	ஓடை	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
954	கோலிகொ ரை	Devi Godal	ஓடை	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
955	இந்திரா நகர்	Muthiri Estate Godal	ஊற்று	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
956	சின்ன குடும்பாடி	Singaramallanur Estate Singara Estate	ஓடை ஓடை	Sufficient supply throughout the year.	
957	பெரிய குடும்பாடி	Guerency Vellaipallam Godal	ஓடை ஓடை	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer

வ.எண்	கிராமங்களின் பெயர்	ஆதாரங்கள்	ஆதார வகை	விநியோகம்	ஆய்வுகளில் பிரச்சனைகள் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டவை
		Jeyaraman Godal	ஓடை		
958	கீழ் சேம்புக்கரை	Varapalam Estate Godal	ஊற்று	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
959	பர்லியார்	Guerency	ஓடை	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
960	மேல் கரன்சி	Soladamattam (Soldangi) Godal	ஓடை	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
961	மேல் சிங்காரா	8 No	ஊற்று	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
962	கீழ் சிங்காரா	Ottaigodal	ஊற்று	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
963	மரிக்கோடு	Marapallam Godal	ஊற்று	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
964	பெல்லட்டி மட்டம்	Osatty road side Nariyani Emagundu road side	கிணறு ஊற்று கிணறு	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer
965	கொடப்பாரை	Thomas Godal	ஊற்று	Sufficient supply throughout the year.	Less water during summer

மூலம்: அடிப்படை தகவல் கணக்கெடுப்பின் ஆய்வு, கீஸ்டோன் 2016

நீர் தரத்தின் பிரச்சனைகள்

பெட்டி 1.3: நீர் தரத்தின் பிரச்சனைகள்

வ.எண்	கிராமங்களின் பெயர்	ஆதாரங்கள்	ஆதார வகை	பிரச்சனைகள்
941	கோடமலை	Kaangaadu Paruvalla Kaliammal	ஊற்று ஊற்று கிணறு	Kaangaadu Spring source is not clean.
942	மக்கள் காலனி	Anjaankal Guerency	ஊற்று ஓடை	Stream water is not clean.
943	மரப்பாலம்	Mallaloor	ஓடை	Stream water is not clean.
944	டேன்டி	Kodamalai Guerency Anjaankal	ஓடை ஓடை ஊற்று	Stream water is not clean. Waste from four villages is mixed into the stream.
945	கோடமலை	Kaliammal	கிணறு	-

வ.எண்	கிராமங்களின் பெயர்	ஆதாரங்கள்	ஆதார வகை	பிரச்சனைகள்
	ஓசஹட்டி	Bellattimattam road side	கிணறு	
946	காபிகாடு	Annaikadu 7 No kaadu Kodamalai annaikadu Bellattimattam annaikadu Kodamalai godal	ஊற்று ஊற்று ஊற்று ஊற்று ஊற்று	-
947	வடுகண் தோட்டம்	Vanna Kavai godal	ஓடை	-
948	முத்திரி எஸ்டேட்	NC Land Between 4 & 5 Marappaalam 1 No	ஊற்று ஊற்று ஊற்று ஊற்று	-
949	கீழ் ஆடர்லி	Raasiparai Godal	ஊற்று	-
950	அய்யப்பன் நகர்	Kodamalai	ஓடை	-
951	கரன்சி பஜார்	Anaikkaadu	ஓடை	-
952	ஆடர்லி எஸ்டேட்	Durai Tank	கிணறு	-
953	புதுக்காடு	Singara Estate Jayaraman Godal	ஓடை ஓடை	Singara Estate drainage mixes with the water source
954	கோலிகொரை	Devi Godal	ஓடை	-
955	இந்திரா நகர்	Muthiri Estate Godal	ஊற்று	Source is not clean.
956	சின்ன குரும்பாடி	Singaramallanur Estate Singara Estate	ஓடை ஓடை	Polluted by OD, vehicle washing, domestic and animal waste. Drainage water mixed into the stream.
957	பெரிய குரும்பாடி	Guerency Vellaipallam Godal Jeyaraman Godal	ஓடை ஓடை ஓடை	Drainage water mixed into the stream. Vellaipallam Godal is difficult to access during rains and when wild animals are moving about.
958	கீழ் சேம்புக்கரை	Varapalam Estate Godal	ஊற்று	Source is not clean.
959	பர்லியார்	Guerency	ஓடை	Drainage water is mixed into the stream.
960	மேல் கரன்சி	Soladamattam (Soldangi) Godal	ஓடை	Source is not clean.
961	மேல் சிங்காரா	8 No	ஊற்று	-
962	கீழ் சிங்காரா	Ottaigodal	ஊற்று	-
963	மரிக்கோடு	Marapallam Godal	ஊற்று	-
964	பெல்லட்டி மட்டம்	Osatty road side Nariyani Emagundu road side	Well ஊற்று Well	Waste is getting mixed into the Osatty Spring water. Yellow Colour in Nariyani spring water.
965	கொடப்பாரை	Thomas Godal	ஊற்று	Source is not clean.

மூலம்: அடிப்படை தகவல் கணக்கெடுப்பின் ஆய்வு, கீஸ்டோன் 2016

சமூக கழிப்பறையும் அதன் பயன்பாடும்

பெட்டி 1.4: சமூக கழிப்பறையும் அதன் பயன்பாடும்

குடியிருப்பின் அடையாள எண்	குடியிருப்பின் பெயர்	சமூக கழிப்பறை	சமூக கழிப்பறை பயன்பாட்டில் உள்ளதா
941	கோடமலை	ஆம்	ஆம்
942	மக்கள் காலனி	இல்லை	இல்லை
943	மரப்பாலம்	ஆம்	ஆம்
944	டேன்டி	ஆம்	ஆம்
945	கோடமலை ஓசஹட்டி	ஆம்	ஆம்
946	காபிகாடு	இல்லை	இல்லை
947	வடுகண் தோட்டம்	ஆம்	ஆம்
948	முத்திரி எஸ்டேட்	ஆம்	ஆம்
949	கீழ் ஆடர்லி	இல்லை	இல்லை
950	அய்யப்பன் நகர்	இல்லை	இல்லை
951	கரன்சி பஜார்	ஆம்	இல்லை
952	ஆடர்லி எஸ்டேட்	இல்லை	இல்லை
953	புதுக்காடு	இல்லை	இல்லை
954	கோலிகொரை	இல்லை	இல்லை
955	இந்திரா நகர்	இல்லை	இல்லை
956	சின்ன குரும்பாடி	இல்லை	இல்லை
957	பெரிய குரும்பாடி	இல்லை	இல்லை
958	கீழ் சேம்புக்கரை	இல்லை	இல்லை
959	பர்லியார்	ஆம்	ஆம்
960	மேல் கரன்சி	இல்லை	இல்லை
961	மேல் சிங்காரா	இல்லை	இல்லை
962	கீழ் சிங்காரா	இல்லை	இல்லை
963	மரிக்கோடு	இல்லை	இல்லை
964	பெல்லட்டி மட்டம்	ஆம்	ஆம்
965	கொடப்பாரை	இல்லை	இல்லை
	குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை	9	8

மூலம்: அடிப்படை தகவல் கணக்கெடுப்பின் ஆய்வு, கீஸ்டோன் 2016

குடியிருப்புகள் திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கும் பயிற்சி

பெட்டி 1.5: குடியிருப்புகள் திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கும் பயிற்சி

குடியிருப்பின் அடையாள எண்	குடியிருப்பின் பெயர்	மலம் கழிக்கும் குடும்பங்கள்	கணக்கெடுக்கப்பட்ட குடும்பங்கள்	மலம் கழிக்கும் குடும்பங்களின் சதவீதம் (%)
941	கோடமலை	1	24	4
942	மக்கள் காலனி	2	8	25
943	மரப்பாலம்	1	4	25
944	டேன்டி	0	10	0
945	கோடமலை ஒசஹட்டி	0	10	0
946	காபிகாடு	0	11	0
947	வடுகண் தோட்டம்	4	6	67
948	முத்திரி எஸ்டேட்	1	21	5
949	கீழ் ஆடர்லி	0	6	0
950	அய்யப்பன் நகர்	6	11	55
951	கரன்சி பஜார்	4	8	50
952	ஆடர்லி எஸ்டேட்	0	11	0
953	புதுக்காடு	11	11	100
954	கோலிகொரை	7	7	100
955	இந்திரா நகர்	5	5	100
956	சின்ன குரும்பாடி	10	10	100
957	பெரிய குரும்பாடி	10	10	100
958	கீழ் சேம்புக்கரை	7	7	100
959	பர்லியார்	3	20	15
960	மேல் கரன்சி	3	8	38
961	மேல் சிங்கார	12	12	100
962	கீழ் சிங்கார	12	12	100
963	மரிக் கோடு	6	6	100
964	பெல்லட்டி மட்டம்	5	15	33
965	கொடப்பாரை	3	3	100
	மொத்தம்	113	256	44

கழிவு மேலாண்மை நிலை

பெட்டி 1.6: கழிவு மேலாண்மை நிலை

குடியிருப்பின் அடையாள எண்	குடியிருப்பின் பெயர்	வீட்டு வாசற்படியில் கழிவு சேகரிப்பு	பஞ்சாயத்திலிருந்து வைக்கப்பட்டுள்ள குப்பைத்தொட்டிகள்
941	கோடமலை	ஆம்	ஆம்
942	மக்கள் காலனி	இல்லை	இல்லை
943	மரப்பாலம்	இல்லை	இல்லை
944	டேன்டி	இல்லை	இல்லை
945	கோடமலை ஓசஹட்டி	இல்லை	ஆம்
946	காபிகாடு	ஆம்	ஆம்
947	வடுகண் தோட்டம்	இல்லை	இல்லை
948	முத்திரி எஸ்டேட்	ஆம்	ஆம்
949	கீழ் ஆடர்லி	இல்லை	இல்லை
950	அய்யப்பன் நகர்	இல்லை	இல்லை
951	கரன்சி பஜார்	இல்லை	ஆம்
952	ஆடர்லி எஸ்டேட்	ஆம்	ஆம்
953	புதுக்காடு	இல்லை	இல்லை
954	கோலிகொரை	இல்லை	இல்லை
955	இந்திரா நகர்	இல்லை	இல்லை
956	சின்ன குரும்பாடி	இல்லை	இல்லை
957	பெரிய குரும்பாடி	இல்லை	இல்லை
958	கீழ் சேம்புக்கரை	இல்லை	இல்லை
959	பர்லியார்	இல்லை	இல்லை
960	மேல் கரன்சி	இல்லை	இல்லை
961	மேல் சிங்காரா	இல்லை	இல்லை
962	கீழ் சிங்காரா	இல்லை	இல்லை
963	மரிக் கோடு	இல்லை	இல்லை
964	பெல்லட்டி மட்டம்	ஆம்	ஆம்
965	கொடப்பாரை	இல்லை	இல்லை
	குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை	5	7